

Date : / / : التاريخ : 08-12-28		بطاقة تفتيش سيارة	
Van Route From: ADAF2A	Van Plate No.: 36281 AN	Type Of Van E8 H300	نوع السيارة:
Van Route To/ VIA: 310	Emp. No/ Third party Co: 81342	Driver Name: Mahmoud	إسم السائق:

All outbound vehicles leaving the facility need to be inspected by the security and a seven point vehicle inspection check needs to be carried out as per the TAPA best practice: These checks is to ensure that there is no damage to the vehicle that will lead to a theft and to ensure that the vehicles is secure with the necessary security seals. The 7 points covers the whole of the vehicle.

جميع السيارات المغادرة من الموقع لابد من تفتيشها من قبل الامن ويوجد سبع نقاط تحتاج ان تفحص وفقا لمتطلبات تابة هذه المتطلبات هو لضمان بآنة لا يوجد هناك اي خلل على المركبة وضمان بأن المركبة مؤمنة بإقفال أمنية مرقمة, 7 نقاط تغطي كامل المركبة:

1. Front wall من الامام



2. Left Side من اليسار



3. Right Side من اليمين



4. Ceiling/Roof من فوق/ السقف







5. Inside/Outside doors داخل وخارج الابواب



6. Locking Mechanism اقفال الابواب



7. Outside/Under carriage تحت السيارة



Security Findings:

ملاحظات:

good condition

Vehicle Security Seal No.:

رقم الاقفل الأمني:

NA

Random Cargo Checks Carried Out

التشيك العشوائي للحمولة:

Yes ☒

No ☐

Checks on HV items Carried Out

التشيك على المواد عالية القيمة:

Yes ☐

No ☐

HV Items Sealed:

المواد عالية القيمة مؤمنة بقفل أمني:

Yes ☐

No ☐

What was checked?

van with SMSA logo

Security Inspection Officer:

Rumar

Emp#

34777

Signature:

Reviewed by Security Executive:

ALAA

Emp#

81184

Signature: